

平成 30 年 1 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影


・ 工事進捗

- 建築工事 (工場棟) 各工区、基礎工事から 4 階躯体工事
- (管理棟) 基礎工事
- (SSY棟) 1 階躯体工事
- (煙突) 外筒工事

プラント工事 ボイラ水管溶接、1 階～4 階機器取り込み

・ 平面図





撮影①
工場棟南西側より、進捗状況。見える範囲ではクレーン4台が稼働しています。



撮影②
工場棟南西側より、進捗状況。管理棟建設エリアです。



撮影③
工場棟西側より、進捗状況。手前、管理棟基礎工事を進めています。



撮影④
煙突撮影状況。現状地盤面から7.9mの高さです。外筒躯体完了です。



撮影⑤
工場棟南側上部、進捗状況。灰処理エリアです。



撮影⑥
工場棟中心上部、進捗状況。エコノマイザ、集じん器が3組ずつあります。