

平成 30 年 3 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- 建築工事 (工場棟) 5階躯体、デッキスラブ工事
- (管理棟) 鉄骨工事
- (SSY棟他) 基礎、鉄骨工事
- (煙突) 内装工事

プラント工事 ボイラ水管溶接、各階機器取り込み・設置、プラント配管、電気工事

・ 平面図





撮影① 北側緩衝緑地

雨水の浸透貯留施設部分の進捗状況です。プラスチック製貯留浸透槽を地下に設置しています。



撮影③ 工場棟 2階

発電機室へ納められる蒸気タービン発電設備の設置状況です。手前の深緑色の機械が発電機です。



撮影① 北側緩衝緑地

雨水の浸透貯留施設部分の進捗状況です。全面を透水シートで被い、その後に土を覆い被せま




撮影③ 工場棟 2階

蒸気タービン発電設備を動かす制御盤の搬入状況です。蒸気タービンの近くに設置して一対で使用します。



撮影② 管理棟

管理棟の施工状況です。鉄骨工事が進み、建物の全景が見えてきました。



撮影④ 中間計量棟

長野市清掃センターへ搬入される不燃物と資源物を計量する建物の進捗状況です。基礎工事と計量機のピット工事を行っています。