

平成 30 年 4 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

- | | | |
|------|---------|-------------|
| 建築工事 | (工場棟) | 各工区、屋根、鉄骨工事 |
| | (管理棟) | 屋根、デッキスラブ工事 |
| | (SSY棟他) | 屋根、鉄骨工事 |
| | (煙突) | 内装工事 |

プラント工事 ボイラ水圧試験、1階～5階機器取り込み・設置、プラント配管、電気工事

・ 平面図





撮影① 特別高圧電線管

特別高圧電線管（埋設配管）の材料検査状況です。電力会社からの電力ケーブルがこの中を通ります。



撮影④ 煙道

工場棟と煙突を結ぶ煙道の鉄骨と煙道内の内筒の設置状況です。内筒の1本目を設置しています。（内筒直径は約1.3mです）



撮影② 特別高圧電線管

特別高圧電線管（埋設配管）の設置状況です。SSY棟の基礎配管より北側へ掘削し、電力会社の配管と接続します。（電圧77kVです）



撮影⑤ 制御盤搬入検査

制御盤の搬入検査状況です。工場棟内へ搬入する前に外観、寸法及びメッキの膜厚等の検査を行います。



中間計量棟

灯油燃料貯留槽

撮影③ 中間計量棟と灯油燃料貯留槽

中間計量棟の鉄骨施工状況と灯油燃料貯留槽の基礎部分の施工状況です。



撮影⑥ 3階電算機室

電算機室の制御盤設置状況です。床が凹んでいる所はOAフローアと言われ、ケーブルを床下へ自由に配線できます。