

平成 30 年 6 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

建築工事	(工場棟)	各工区、屋根スラブ、外装工事、電気・機械設備工事
	(管理棟)	屋根、内装・外装工事、電気・機械設備工事
	(SSY棟他)	屋根、外装工事、電気設備工事
	(煙突)	塗装、電気設備工事

プラント工事 1階～5階機器取り込み・設置、プラント配管、電気・機械設備工事

・平面図





撮影① 煙突

煙突外壁塗装の施工状況です。仕上げの模様をゴンドラの中から手作業で塗装を行っています。




撮影④ 煙突内部

煙突内部の施工状況です。塗装が仕上がりました。また、地震や熱膨張対策として振れ等を緩和する機構があります。




撮影② 煙突

煙突の避雷針施工状況です。煙突外壁塗装後にアルミ導体（幅約 30mm）を煙突の横周りと縦に設置し、それぞれを連結します。



撮影⑤ 煙突内部電気設備

照明器具の設置状況です。数ヶ所に設置したスイッチで部分的に照明器具の入り切りができます。



撮影③ 煙突

煙突頂上より見た避雷針の施工状況です。また、煙突の高さは約 80m です。なお、2 階部分に煙道が接続されているのが見えます。



撮影⑥ 航空障害灯

煙突頂上の航空障害灯の設置状況です。LED化されて従来の白熱灯より小型になりました。工事中も試験点灯を実施しています。