

平成 31 年 3 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗状況

緩衝緑地工事が完了し、本工事全てが完了しました。また、今回の掲載をもちまして、建設状況の公表を終了とさせていただきます。長い間ありがとうございました。

・ 平面図



南



**正門付近から緩衝緑地方面**

正門付近では、本施設上部、煙突及び施設運転状況表示設備が見えます。また、スロープと階段からアプローチデッキへ行くことができます。



**長野市資源再生センター側から緩衝緑地内**

緩衝緑地内には、コンクリートで作った道の他に、スラグ路盤材で作った道があります。



**アプローチデッキから緩衝緑地方面**

アプローチデッキから見た緩衝緑地です。本施設と住宅地の間に緩衝緑地があることにより、圧迫感を軽減させています。



**緩衝緑地内から正門方面**

スロープには手摺を設けています。また、緩衝緑地内を自由に散歩が出来るようになっています。