


(仮称) 長野広域連合 B 焼却施設建設工事



現場ブログ



新年あけましておめでとうございます。本年も「現場ブログ」を通じ、皆様に建設工事の様子をお伝えしていきますので、どうぞ宜しくお願いします。

それでは、現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。


◆現場の写真をチェック！



(令和2年12月28日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤枠は事業用地の範囲)

◆12月はこんな作業を行いました！

【工場棟】



☞焼却炉を支える鉄骨工事の後、焼却炉を据付けました。


※写真の赤枠部分が焼却炉です。

【工場棟】



☞鉄骨フレームの組立て状況です。

【管理棟】



☞3階建ての鉄骨建て方工事が完了しました。床にデッキプレートを敷設し、今後コンクリートの床をつくりま

【体験学習棟】



☞コンクリート壁をつくるため型枠と鉄筋工事を行っています。

本年も、安全管理を徹底し、工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。