



(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。今シーズンは、冬らしい日が続いています。寒さに加え、空気がとても乾燥していますので、感染症対策にはより一層、気を付けたいものですね。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

◆現場の写真をチェック！




◆1月はこんな作業を行いました！

【工場棟】



📄 プラント設備の据付作業を行っています。

【工場棟】



床の配筋後、
コンクリート
打設が完了し
ました。

【管理棟】



1階床に断熱
ボードを敷き
詰め、建物の
断熱性能を
向上させます。

【体験学習棟】



屋根・梁の配筋
作業が始まり
ます。

引続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。