



# (仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



## 現場ブログ



皆様こんにちは。3月となりだんだんと春の気配を感じるようになってきました。昨年に引き続き、静かに花を眺める春になりそうです。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

### ◆現場の写真をチェック！



(令和3年2月24日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤枠は事業用地の範囲)

### ◆2月はこんな作業を行いました！

#### 【工場棟】



📧 2月も引き続き、建物の構造躯体(骨組み)や、プラント機器等の据え付け工事を行いました。

## 【工場棟】



☞SRC構造（鉄骨鉄筋コンクリート）部分の骨組み状況です。頑丈な鉄骨の周りを鉄筋で囲います。最終的にコンクリートで覆い、耐震性を向上させます。

## 【管理棟】



☞建物の骨組みが進み、最上階（屋根）のコンクリート打ち込みが完了しました。この後、防水工事、外壁工事を実施します。

## 【体験学習棟】



☞曲面屋根の施行状況です。鉄筋を組み立てた後、コンクリートを打ち込み、屋根をつくります。

引続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。