


# (仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



## 現場ブログ



皆様こんにちは。新年度になりました。4月は何かと慌ただしい時期ですが、春の景色を見てほっと一息つきましょう。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

### ◆現場の写真をチェック！



(令和3年3月26日 千曲衛生センター屋上より撮影)

### ◆3月はこんな作業を行いました！

#### 【工場棟】



📧 3月も引き続き、建物の構造躯体(骨組み)や、プラント機器等の据え付け工事を行いました。

## 【工場棟】



☞SRC構造（鉄骨鉄筋コンクリート）部分の骨組み作業を進めています。

## 【管理棟】



☞建物内部の状況です。  
これから、外部、内部の仕上げ工事を実施します。

## 【体験学習棟】



☞曲面屋根のコンクリート打ち込みが、完了しました。

引続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。