


（仮称）長野広域連合 B 焼却施設建設工事



現場ブログ



皆さんこんにちは。梅雨明け直後から、連日とても暑い日が続いています。少し外に出るだけで、汗がとまりません。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

👉 現場の写真をチェック！



令和3年6月21日（千曲衛生センター屋上より撮影）

👉 7月の作業はこちら！

《 工場棟① 》

工場棟の工事の様子（全景）です



《 工場棟② 》

プラント機器の据付状況です。

- ・写真はごみ焼却炉の内部で、火格子と呼ばれる、ごみを燃やす場所です。階段状に配置された火格子が前後に動き、ごみを安定して燃焼させることができます。



《 ランプウェイ 》

融雪配管の施工状況です。

- ・ごみを搬入するランプウェイ(傾斜路)が積雪で滑らないよう融雪設備を施工しています。
融雪設備には、ごみを燃やすことで発生した熱を利用します。



《 管理棟 》

外装工事の施工状況です。

- ・外壁材は断熱材を挟み込んだ金属製のパネルを使用しています。建物内に雨水が入り込まないように隙間無く組立てています。



《 体験学習棟 》

内装工事の施工状況です。

- ・建物内の壁や天井をつくるための骨組み(下地)作業を進めています。



引き続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。