


（仮称）長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆さんこんにちは。近頃 35℃を超えるような猛烈な暑さは一段落しましたが、代わりに梅雨のようなムシムシした日が続いています。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

👉 現場の写真をチェック！



👉 7月の作業はこちら！

《 工場棟① 》

工場棟の工事の様子（全景）です



《 工場棟② 》

煙突の形が見えてきました。

- ・煙突の骨組みが完成し、これから内筒(煙突の中の筒)を設置していきます。



《 工場棟③ 》

鉄骨建方(骨組み)状況です。

- ・手前に写る鉄骨のバテン(タスキ掛け)を「水平ブレース」といいます。
- ・風圧や地震等の力に対し、抵抗するために設置します。



《 管理棟 》

外装、内装工事を進めています。

- ・外部は、外壁工事が完成し、これから建具(ガラス)を設置していきます。
- ・内部は、下地の骨組みが完成し、内壁をつくるために、ボードを張っていきます。



《 体験学習棟 》

内装工事を進めています。

- ・天井や内壁のボードを張り終え、これから壁紙や塗装工事を行っていきます。
- ・天井にトップライト(天窗)を設けており、外部から自然の光を室内に取り入れることができます。



引続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。