


(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆さんこんにちは。近頃は、曇りがちな日が多く、日照不足から野菜の値段も高騰しているようです。秋晴れが続くといいですね。

それでは現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

👉 現場の写真をチェック！



👉 8月の作業はこちら！

《 工場棟① 》

工場棟の工事の様子（全景）です



《 工場棟② 》

煙突の内部状況です。

- ・煙突の内部には、2本の内筒が設置されています。(内筒直径は85cm)



《 工場棟③ 》

粗大ごみ破碎機の状況です。

- ・ごみを受け入れるプラットホームに設置している機械です。
- 焼却炉に投入できない大きさの粗大ごみを細かく破碎するのに使用します。



《 工場棟④ 》

ごみクレーンの状況です。

- ・ごみピットに投入されたごみを焼却炉に運ぶクレーンです。
- その走行レールが据え付きました。



《 工場棟⑤ 》

中央制御室の状況です。

- ・安全・安心な運転管理を行うための中央制御室(監視室)の内部工事を進めています。
- ・窓ガラスの向こう側は、ごみピットになります。この窓からクレーン操作を行います。



引き続き、安全管理を徹底し工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。