


(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。10月となり、秋らしい過ごしやすい日が続いています。一方、台風が発生しやすい時期でもあり、昨年のような大きな災害が発生しないことを祈るばかりです。

それでは、現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

◆現場の写真をチェック！

(令和2年9月28日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)



◆こんな作業を行いました！


9月は先月に引続き、基礎や床、壁工事を行いました。

【ランプウェイ：基礎工事】



基礎コンクリート打設後、周囲の埋戻しを行っています

【工場棟：建屋工事】



☞
溶融炉フレームの
鉄骨工事を行って
います



☞
コンクリートを
打設し、床をつく
っています

【管理棟：基礎工事】



☞
基礎の鉄筋を組立
ています

【体験学習棟：基礎工事】



☞
基礎下の工事が
完了しました

10月も引続き、基礎や床、壁工事を中心に行います。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。