



(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。11月となり、紅葉がきれいな季節となりました。また、遠くのアルプスの山頂には雪が積もり、冬の始まりを感じさせます。

それでは、現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

◆現場の写真をチェック！

(令和2年10月26日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)



◆こんな作業を行いました！

10月も引き続き、基礎や床、壁工事を行いました。

【工場棟 建屋工事】



プラント機器の据付工事が始まりました

【工場棟 地下プラント機器据付工事】



地下部分の
プラント機器
の据付工事を
行っています

【ランプウェイ 型枠工事】



ランプウェイ
の型枠工事を
行っています

【管理棟 基礎工事】



埋戻しを行っ
ています

【体験学習棟 基礎工事】



コンクリート
打設を行っ
ています

11月は引き続き、基礎や床、壁工事及びプラント工事をを行う予定です。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。