




(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。気付けばもう12月となりました。子どもの時と比べて、あっという間に1年が過ぎてしまう感じです。去年のクリスマスが先週のことのように。

それでは、現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

◆現場の写真をチェック！



(令和2年11月24日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)

◆11月はこんな作業を行いました！

【工場棟】



👁️
鉄骨工事を
行っています



☞
コンクリートの打設、養生を行っています



☞
プラント機器の据付工事を行っています

【管理棟】



☞
埋戻しが完了しました

【体験学習棟】



☞
コンクリートの打設、養生を行っています

引続き、安全管理を徹底し、工事を進めて参ります。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。