


(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。9月となり、今までの厳しい暑さが徐々に和らいできました。スーパーにも秋の味覚が並ぶようになり、季節が進んでいることを感じます。

それでは、現在行っているB焼却施設建設工事の作業内容を紹介します。

◆現場の写真をチェック！

(令和2年8月28日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)



◆こんな作業を行いました！

8月も引続き、基礎や床、壁工事を中心に行いました。

【工場棟 ごみピット工事】



👉
ごみピット
周囲の埋戻し
に着手しまし
た

【工場棟 建屋工事】



☞
柱や壁をつくるため、鉄筋を組立て、型枠で囲んでいます



【管理棟 基礎工事】



☞
砕石敷き、捨てコンクリート打設を行い、基礎工事の準備が整いました

9月は引続き、基礎や床、壁工事を中心に行うとともに、プラント工事にも着手します。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。