

平成 29 年 4 月 1 日現在 建設状況について




赤枠：工事範囲 黄枠：建設範囲（右から管理棟、工場棟、スラグストックヤード棟、煙突）  
長野市清掃センター煙突から撮影

・ 工事進捗

工場棟 地下2階基礎コンクリート工事を行っています。

煙 突 基礎コンクリート工事を行っています。

・ 平面図



写真①

(工場棟北側から撮影)


工場棟ごみピット、地下下部の状況です。基礎コンクリートが打設され、地下2階床梁の鉄筋工事をを行っています。



写真②

(工場棟北側から撮影)

工場棟基礎部分の拡大写真です。作業員の方々と比較するとその大きさがよく分かります。



写真③

(煙突西側から撮影)

直径8m、高さ80m(完成地盤面からは78m)の煙突は、直径20m、深さ4.5mの基礎および16本の杭で支えます。

完成時の地盤面は黄色線になるため、基礎部は見えなくなります。

手前の2本の杭は、工場棟と煙突のをつなぐ煙道囲いを支えるためのものです。

