

平成 29 年 8 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

- 建築工事 工場棟 2階壁配筋工事を行っています。
- プラント工事 地下1階への機器搬入を行っています。
- 煙突工事 外筒工事を継続しています。

・平面図





撮影①
蒸気タービン、発電機を設置する箇所です。工場棟躯体とは別構造になるように施工されます。



撮影②
焼却炉 3 炉を収める炉体鉄骨工事をしています。



撮影③
1 階、機械基礎コンクリート打設状況です。



撮影④
押込空気予熱器です。ボイラ内へ送る燃焼用空気を蒸気で予熱し、熱効率を高めます。



撮影⑤
既設清掃センターとの境界部です。現状地盤から 2 m 盛土を行う計画です。



写真⑥
煙突施工状況です。現状地盤から 18m の高さです。