

平成 29 年 9 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

- 建築工事 工場棟 2 階躯体鉄骨建方工事を行っています。
- プラント工事 1 階、地下 1 階への機器搬入を行っています。
- 煙突工事 外筒工事を継続しています。

・平面図





撮影①
手前の柱はピット-プラットフォーム間の鉄骨、奥はごみホッパが設置される建築躯体です。



撮影②
奥の赤茶色の鉄骨は建築躯体、手前の銀色の鉄骨は焼却炉3炉が収まる炉体鉄骨です。



撮影③
1階にコンベヤが設置されています。手前は灰搬出場躯体地中梁を施工する部分です。



撮影④
プラント機器搬入のための開口です。地下1階部分に灰搬出関係機器が確認できます。



撮影⑤
煙突施工状況です。現状地盤から25mの高さです。



工場立会検査
ボイラの一部、水管を繋げたパネル状の部品です。ごみの燃焼ガスを冷却し、発生した蒸気は発電に利用します。