

平成 29 年 11 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

建築工事 (工場棟) 各工区、基礎工事から3階躯体工事を行っています。
 (SSY棟) 基礎工事を行っています。
 (煙突) 外筒工事を継続しています。

プラント工事 ボイラ水管溶接、1階、2階機器取り込みを行っています。

・平面図



① ●



撮影①
工場棟南西側より、進捗状況。



撮影②
工場棟北東側より、進捗状況。



撮影③
スラグストックヤード棟の基礎工事を開始しました。



撮影④
溶融炉排ガスを冷却する溶融減温塔の取り込み状況。



撮影⑤
煙突撮影状況。現状地盤面から54mの高さです。



工場検査
焼却により発生するガスを排出する誘引通風機です。機器高さはおよそ3mです。