

平成 30 年 10 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

建築工事	(工場棟)	外構工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(管理棟)	情報発信設備工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(SSY棟)	電気・機械設備工事 (運転調整)
	(計量棟他)	電気・機械設備工事 (運転調整)
プラント工事		電気・機械設備工事 (運転調整)


・平面図





撮影① 外構（北側1）

試運転開始に向けて外構工事が進められています。コンクリート舗装及びアスファルト舗装（基層）は完成しました。



撮影④ プラットホーム

プラットフォーム内のごみ投入状況です。ごみ投入扉からピットへごみを投入します。本施設では合計8門あります。



撮影② 外構（北側2）

構内動線は、ごみ搬入に使用する動線と、工事で使う動線を分けて運用しています。（砕石：工事動線 舗装：運営動線）



撮影⑤ ごみクレーン

ごみクレーンの運転状況です。ごみクレーン操作卓は中央操作室にあります。ピット内のごみはよく混ぜて、ごみ質を均一にした後にごみホップへ投入します。



撮影③ 外構（南側）

試運転開始に伴い、長野広域連合と運営事業者（SPC）が管理棟の事務室で事務を開始しました。



撮影⑥ 蒸気フラッシング

蒸気フラッシング検査状況です。蒸気配管内の洗浄を蒸気力行います。