

平成 31 年 2 月 1 日現在 建設状況について




長野市清掃センター煙突から撮影

・工事進捗

建築工事	(工場棟)	外構工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(管理棟)	情報発信設備工事、電気・機械設備工事 (運転調整)
	(SSY棟)	電気・機械設備工事 (運転調整)
	(計量棟他)	電気・機械設備工事 (運転調整)
プラント工事		電気・機械設備工事 (運転調整)

・平面図





**撮影① 北東からの全景**

構内道路の工事はほぼ完了し、緩衝緑地の外構工事が進められています。



**撮影③ 南からの全景**

工場棟の南側からの外観です。工場棟内では各検査が実施されています。



**撮影② 南西からの全景**

通用門に施設銘板が付きました。構内動線の表示も完了し、完成形となりました。



**撮影④ 北西からの全景**

工場棟の北西側からの外観です。